

جادب‌های سولفورزدائی اکسید روی


تولیدی شرکت گسترش فناوری خوارزمی

از: مهندس حسن توائی مدیرعامل شرکت دانشبنیان گسترش فناوری خوارزمی




گازسترنگ (Syngas $\text{CO} + \text{H}_2$) منبع مهمی برای تولید محصولات پتروشیمی مانند اوره آمونیاک، متانول، آهن اسفنجی، دی متیل اتر و بسیاری از ترکیبات دیگر و علاوه بر آن تولید سوخت‌های مایع به روش فیشر-تروپشی است. گاز سترنگ از تبدیل یا ریفرم گاز طبیعی (عمدها متان) به دست می‌آید

رابطه (۱)



به بهترین مقدار در مورد کلیه این پارامترها به طور همزمان باهم به سبب تضاد ماهیتی امکان‌پذیر نیست و تنها با توجه به پارامترهای فرآیندی و عملیاتی که جاذب باید در آن H_2S را از جریان گاز حذف کند می‌توان مقدار بهینه‌ای برای این خصوصیات فیزیکی و شیمیائی تعیین کرد. به عبارت دیگر تولید تنها یک گرید جاذب که بتواند برای کلیه فرآیندها مورد استفاده قرار بگیرد و بهترین عملکرد را در حذف سولفور داشته باشد امکان نداشته و جاذب‌های مورد استفاده در واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، گاز، واحدهای شیمیایی و احیاء مستقیم از لحاظ خصوصیات فیزیکی-شیمیائی با هم تفاوت دارند. تنظیم و بهینه‌سازی این خصوصیات، در حین فرآیند تولید امکان‌پذیر بوده و با جهاد تغییرات در نوع پارامترهای سترنگ، کلیسیناسیون، شکل دهی مواد و مقادیر اختلاط مواد انجام می‌شود.



جادب‌های سولفورزدائی اکسید روی پرکاربردترین و مهم ترین جاذب مورد استفاده برای سولفورزدائی و حذف سولفید هیدروژن از کاز طبیعی، گاز سنتز و جریان دی اکسید کربن در صنایع پتروشیمی و فولاد است.

ماهnamه پردازش: تاثیر مخرب گاز سولفید هیدروژن (H_2S) یا همان سولفور بر روح کاتالیست‌های مورد استفاده در واحدهای فولاد، پالایشگاهی و پتروشیمی خصوصاً کاتالیست‌های ریفرمینگ حاوی فلز فعال نیکل به صورتی است که سبب می‌شود که میزان فعالیت کاتالیست‌ها به طور موقت یا دائمی کاهش پیدا کرده و متعاقب آن سرعت تولید کاهش چشم‌گیری یابد. از دیگر مضرات ورود سولفور به درون راکتورهای، می‌توان به کاهش طول عمر کاتالیست‌های مورد استفاده در ریفرمراهای تولید گاز احیاء اشاره کرد. از خصوصیات مهم مورد نیاز جاذب‌ها، دانسیته مناسب شارژ، میزان استحکام بالای قطعات، داشتن سطح بهینه، اندازه و حجم حفرات مناسب، ظرفیت جذب بالای سولفور، میزان پایین سایش قطعات (تولید پودر دراثر عبور گاز از درون بستر) و افت فشار پایین در بستر در ابتدا و انتهای طول عمر جاذب است. دست‌یابی

شکل (۲)



**جادب‌های تولیدی و بسته‌بندی شده سولفورزدایی
اکسیدروی شرکت گسترش فناوری خوارزمی**

دانسیته خود قطعه، میزان استحکام قطعات تولیدی و مقاومت در برابر سایش باید براساس فرآیندی که در آنها جاذب مورد استفاده است دقیقاً تنظیم شده یا به عبارت دیگر یک جاذب سفارشی تولید شود.

مقادیر اکسیدروی درون جاذب نیز پارامتر موثری بوده که بر روی خصوصیات فوق و نهایتاً میزان جذب تاثیر مستقیم دارد. باید دقت داشت تولید جاذب با سطح ویژه و حجم حفرات بالا در کتاب استحکام و دانسیته شارژ مناسب، هنر سازنده جاذب است. همچنین میزان ظرفیت جذب این جاذب باید با توجه به خصوصیات و پارامترهای فرآیندی مناسب باشد که این ظرفیت متاثر از خصوصیات فیزیکی شمیابی بیان شده در بالا است.

روش تولید به این صورت است که ابتدا با فرآیند خاصی اکسیدروی مزوحفره نانوساختار با خصوصیات مناسب (سطح ویژه، اندازه تخلخل) و حجم حفرات مناسب (تھیه می‌شود.

سپس اکسید نانوساختار تولیدی با بایندر مناسب

شکل (۳)



**بشکه‌های خاوری جاذب‌های سولفورزدایی تولیدی
شرکت گسترش فناوری خوارزمی**


رابطه (۲)

$MxOy(s) + yH_2S \rightarrow MxSy(s) + yH_2O(g)$

به دلیل ترمودینامیک مناسب واکنش اکسیدروی H_2S با $MxOy$ (رابطه (۲)) و قیمت اقتصادی و پایین روحی نسبت به سایر فلزات جاذب، جاذب‌های اکسیدروی پر کاربردترین و مهم‌ترین ترکیبات مورد استفاده در صنعت به منظور حلف گوگرد از گازهای اولیه در مقایسه با سایر اکسیدهای فلزی می‌باشد.

بنابراین طراحی روشی برای ستر اکسیدروی به عنوان ماده اولیه برای تھیه اینگونه جاذب‌ها و بهینه‌کردن ریزساختار جاذب از اهمیت زیادی برخوردار است.

رابطه (۳)



تولیدکنندگان جاذب‌های اکسیدروی در تلاش هستند تا میزان ظرفیت جذب سولفور توسط جاذب را به بالاترین حد رسانده و در کنار آن سایر پارامترهای فیزیکی و شیمیابی جاذب مثل سطح ویژه، استحکام فشاری قطعات شکل دهنده شده، حجم حفرات و مقاومت در برابر ترکیبات نامطلوب موجود در خوراک را بهبود دهند.

به علاوه کاهش هزینه تولید با انتخاب مواد اولیه ارزان‌تر و یا پیداکردن روشی که نیازمند به انرژی کمتری باشد یکی از اهداف همه تولیدکنندگان است. به منظور رسیدن به این اهداف تحقیقات بر روی فرمولاسیون‌های جدید، روش‌های ستر و شکل دهنده بهینه‌تر و همچنین افزودن پرومترها برای بهبود خواص جاذب‌ها همواره ادامه دارد.

از مهم‌ترین مشکلات جاذب‌های اکسیدروی موجود در بازار پایین بودن استحکام و یا پایین بودن جذب سولفور آنها است. قطعاتی که استحکام پایینی دارند در طی فرآیند حمل و نقل و یا در حین فرآیند سولفورزدایی در اثر عبور جریان سریع گاز شکسته و یا پودرشده و موجب مشکلاتی عدیدهای در خطوط تولید می‌شوند. همچنین در صورت نامناسب بودن توزیع حفرات در بدنه قطعات جاذب و عدم نفوذپذیری مغزقطعه، ظرفیت جذب سولفور توسط جاذب کم می‌شود که در این حالت بخشی از اکسیدروی موجود در جاذب به صورت دست‌نخورد و واکنش نداده باقی می‌ماند و این امر موجب افزایش هزینه و کاهش راندمان در خطوط تولید وابسته می‌شود.

روش تولید

اجزاء اصلی تشكیل دهنده جاذب تھیه شده در اینجا اکسیدروی و بایندر مناسب است. در این نوع جاذب، جزء اصلی و فعل جاذب به وزن ۸۵-۹۵ درصد وزنی (و بایندر ۱۵-۵ درصد وزنی) نیز به عنوان استحکام‌دهنده عمل می‌کند.

همانطور که در بالا بیان شد، در این جاذب‌ها خصوصیاتی همچون سطح ویژه، میزان حجم حفرات و توزیع اندازه حفرات در کنار دانسیته توده‌ای و

فرآیند متداول ریفرمنگ گازطیبی توسط واکشن گازطیبی با بخار آب و با کمک کاتالیست‌های حاوی فلز فعال نیکل با پایه‌های آلفا آلومینا، آلومینات کلسیم یا آلومینات منزیری انجام می‌شود.

یکی از چالش‌های کاتالیست‌های حاوی فلز فعال نیکل جهت دست‌یابی به فعالیت مناسب و پایدار کاتالیستی عبارت است از مسمویت کاتالیست توسط ترکیبات کلردار، ترکیبات سولفوردار، تشکیل کریں (کک) برروی کاتالیست و مسدودشدن نقاط نفاط فعال



کاتالیستی و همچنین کلوخه شدن یا سیترینگ ذرات نیکل فلزی موجود بر روی سطح کاتالیست است.

سولفور موجود در جریانات گازی مانند گازطیبی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند ترکیبات آلی سولفیدهیدروژن از جمله مرکاپتان‌ها و تیوفن‌ها یا گاز سولفیدهیدروژن باشد. در اثر وجود این عوامل غیرفعال کننده کاتالیست‌ها با کاهش فعالیت مواجه می‌شوند و در نتیجه راندمان واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد. بنابراین لازم است که این عوامل تحت کنترل قرار گرفته یا در مورد سوم کاتالیستی از ورود آنها به ستر کاتالیستی جلوگیری شود. از این‌رو زدودن سولفور از خوراک واحدهای صنعتی قبل از ورود به راکتور بسیار ضروری و غیرقابل صرف نظر می‌باشد.

حذف سولفیدهیدروژن از گازطیبی می‌تواند توسط اکسیدهای فلزی مختلفی مثل اکسیدروی، اکسید کلسیم، اکسید آهن، اکسید مس و اکسیدمنگنز طبق رابطه (۲) انجام شود.

جدول (۱)

نام نمونه (مترباع برگرم)	نتیجه آنالیز BET
۴۸/۸۸ جاذب سولفورزدایی تولیدی خوارزمی	۴۵/۱ جاذب سولفورزدایی تولیدی Sud-Chemie
نتیجه آنالیز اندازه‌گیری سطح ویژه یک نمونه جاذب سولفورزدایی اکسیدرروی	

خصوصاً واحدهای احیاء مستقیم با آن مواجه هستند و اکثراً مخازن مورد استفاده در این واحدها قبل از رسیدن به حالتی که Breakthrough در آنها رخ دهد به سبب افت فشار بالا از سرویس خارج شده و جاذب‌های تخلیه می‌شوند.

یکی از مواردی که ایجاد افت فشار می‌کند تولید پودرهای ناشی از سایش جریان گازی از روی قطعات است. میزان سایش قطعات تولیدی این شرکت طبق برگه مشخصات فنی محصول تولیدی زیر ۵ درصد است که طبق اندازه‌گیری با دستگاه اندازه‌گیری سایش ۳/۸ درصد به طور میانگین برای Batch‌های مختلف تولیدی بوده در حالی که این عدد در مورد نمونه Actisorb S2 تولیدی شرکت Sud-Chemie India نشان از افت فشار کمتر بستر حاوی جاذب‌های اکسید روی این شرکت در قیاس با رقبی خارجی دارد. در واقع کاهش میزان درصد فضاهای خالی یکی از دلایل افزایش میزان افت فشار است. البته دلایل دیگر همچون ورود خاکه و پودرهای از تجهیزات بالادستی یا کلوخه‌ای شدن ذرات در اثر دمای بالا نیز تاثیرگذار است. یکی از مهمترین پارامترهای تولیدی میزان دانسته شارژ است. این پارامتر در واقع میزان کیلوگرم جاذب شارژ شده در یک حجم مشخص را نشان می‌دهد.

دست‌یابی به درصد جذب بالاتر سولفور طبیعتاً مطلوب‌تر بوده ولی باید دقت داشت که این امر موجب کاهش میزان حجم تخلخل‌های قطعات و کاهش شدید سطح نشود. میزان دانسته توده‌ای اندازه‌گیری شده جاذب‌های تولیدی این شرکت در قیاس با نمونه خارجی یکسان و حدود ۱/۲ kg/L بود. درنهایت میزان ظرفیت جذب جاذب سولفور تولیدی این شرکت، اندازه‌گیری شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت، در دمای ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد، میزان سرعت فضایی ۲۰۰۰ بر ساعت و فشار اتمسفریک که مشابه شرایط موجود در واحدهای احیاء مستقیم است برابر ۳۰ درصد اندازه‌گیری شد که مشابه نمونه خارجی است.

لازم به ذکر است میزان ظرفیت جذب نمونه‌های جاذب با افزایش دما افزایش می‌باید ولی میزان دمای فرآیند نباید از ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد رفater رود زیرا باعث افت تدریجی سطح ذرات اکسیدرروی در اثر فرآیند کلوخه‌شدن شده و میزان جذب کاهش می‌باید.


دانه‌های نانومتری جاذب

همچنین در تصویر TEM دیده می‌شوند (شکل ۶). در جدول (۱) نتیجه آنالیز مربوط به سطح ویژه به روش BET نمونه‌های تجاری تولیدی شرکت Sud-Chemie India خوارزمی نشان داده شده است که نتایج نشان دهنده سطح این شرکت در مقایسه با نمونه تجاری خارجی می‌باشد.

از مهمترین خصوصیات یک جاذب رشته‌ای اکسیدرروی، میزان استحکام قطعات است زیرا حین بارگذاری یا حمل و نقل ممکن است در صورت داشتن استحکام اندک، قطعات زیادی خرد شده و به همین سبب افت فشار بستر در ابتدای امر و حتی حین عملیات بالاتر از حالت عادی باشد.


میزان استحکام قطعات تولیدی این شرکت در قیاس با نمونه‌های خارجی نیز بالاتر بوده به نحوی که میزان میانگین استحکام بیش از ۱۰۰ میانگین ابتدا خوارزمی بیش از ۱۰kgf و همین میزان این قطعه جاذب خوارزمی بیش از ۱۰ Pascals پارامتر در مورد همین میزان این پارامتر در این شرکت اکسیدرروی با شماره ۵۷۴۵۰ کارت ICSD میانگین اندازه ۴۵۰ ZnO نتیجه است (a) (b) شرکت Sud-Chemie India

شکل (۴)




آنالیز XRD جاذب سولفور براساس روش دبای شرر میانگین اندازه کریستالیست‌های ۴۰ ZnO نانومتر است (a)
کارت ICSD اکسیدرروی با شماره ۵۷ ۴۵۰ (b)

شکل (۵)



آنالیز XRD کاتالیست سولفورزدایی Actisorb S2 تولید شده توسط Sud-Chemie India شرکت خارجی

شکل (۶)



آنالیز TEM جاذب سولفورزدایی تولیدی شرکت خوارزمی با ریزساختاری نانومتری و یکنواخت

مخلط شده و با اضافه نمودن افزودنی‌های مناسب مانند ماده رو انساز، رطوبت مناسب و یک بایندر خاص دیگر، شکل دهنده با روش اکستروژن انجام شده و سپس جاذب خشک و در دمای مناسب جهت دست‌یابی به مقدار سطح ویژه، دانسته قطعه و میزان حجم حفره مناسب کلسینه می‌شود تا محصول نهایی به دست آید. نتیجه آنالیز شیمیائی محصول نهایی نشان دهنده میزان اکسیدرروی بیشتر از ۹۰ درصد در نمونه‌ها است و باقیمانده شامل بایندر مورد استفاده می‌باشد.

آنالیزهای پراش پرتوی ایکس پودر سنتز شده در شکل (۴) آورده شده است. همچنین آنالیز XRD جاذب تجاری سولفورزدایی Actisorb S2 تولیدی شرکت خارجی (Sud-Chemie India) در شکل (۵) آورده شده است.

با استفاده از آنالیز XRD اندازه میانگین کریستالیست‌های ZnO جاذب تولیدی این شرکت براساس روش دبای شرر حدود 40nm می‌باشد.